

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРОВ



1. Код диапазона частот и его центральной частоты

1		5
Код	Диапазон частот	Центральная частота диапазона
3	1 – 9 ГГц	XX · 100 МГц
4	10 – 99 ГГц	XX · 1 ГГц
5	Более 100 ГГц	XX · 10 ГГц

2. Функциональное назначение

Код назначения	Тип прибора
S	Переключатель

3. Подключение

Код	Тип
W	Волноводное

6. Модификация

5. Центральная частота диапазона

4. Область применения

Код	Область применения
C	Криогенные
S	Узкополосные
Y	Широкополосные

